



Sistema de Alertas

Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor

Identificación del producto:

Honda del Perú S.A. informó de manera voluntaria al Indecopi, sobre el llamado a revisión de sus vehículos de la marca Honda, modelos Accord y Pilot, fabricados en el año 2013.

Categoría: Vehículos y accesorios

Naturaleza del riesgo: Existe la posibilidad de un desperfecto en el ensamblaje del detonador que podría causar un despliegue incorrecto en la bolsa de aire (airbag). Asimismo, existe la posibilidad de un aumento de ingreso de humedad en los infladores que ocasionaría su ruptura. Dicho desperfecto ocasionaría una detonación inestable que podría hacer que las partes del propulsor sean desprendidas y expedidas, a través de la bolsa de aire, pudiendo de esa forma lograr alcanzar el cuerpo del ocupante y causarle lesiones leves o graves, dependiendo de varios factores y/o condiciones externas.

Medidas adoptadas por la empresa notificante: Honda informa que se trata de 765 unidades comprendidas en el llamado a revisión en el Perú, y que deberá reemplazar el inflador de la bolsa de aire del piloto y/o del copiloto.

Si desea saber si su vehículo se encuentra involucrado en el llamado a revisión, programar la atención de su automóvil o para mayor información, puede ingresar a la página web de la empresa: www.honda.com.pe o comunicarse gratuitamente al call center: 0800-28000.



*Foto referencial tomada de:
<https://4w.honda.com.pe/pilot/>

02/02/2018

