



Sistema de Alertas

Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor

Identificación del producto:

Toyota del Perú S.A. informó de manera voluntaria al Indecopi, sobre el llamado de revisión de sus vehículos de la marca Toyota, modelos Toyota Hilux, Lexus NX200 y Lexus RX350, fabricados en el año 2015.

Categoría: Vehículos y accesorios

Descripción del defecto y riesgo: Toyota del Perú informó de una posible falla en el interior de los sensores de la bolsa de aire. La posible falla puede generar un circuito abierto en el interior del sensor de airbag, generando que se encienda la luz de advertencia, una vez encendida la luz, el sistema de airbag deja de funcionar.

Medidas adoptadas por la empresa: Toyota del Perú informa que las unidades involucradas en el llamado a revisión son un total de 2914, conforme al siguiente detalle:

Llamado a Revisión	Modelo	Años	Unidades involucradas
Sensor de Bolsa de Aire	Hilux	2015	2,859
	Lexus NX200		45
	Lexus RX350		10
Total			2,914

Si desea saber si su vehículo se encuentra involucrado en el llamado a revisión, puede ingresar a la página web www.toyotaperu.com.pe en el link denominado "Llamado a revisión" e ingresar su número de identificación vehicular (VIN). Asimismo, para cualquier consulta adicional puede comunicarse con la empresa a la línea gratuita: 0-800-00669 (horario de atención de lunes a viernes de 08h30 a 17h00 y/o escribir al correo electrónico: cac@toyotaperu.com.pe.



06/02/2018