Sistema de Alertas

Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor

Identificación del producto:

Automotores Gildemeister Perú S.A. informó, de manera voluntaria, al Indecopi, sobre el llamado a revisión de sus vehículos de la marca Hyundai, modelo Sonata, fabricados entre el 07 de mayo del 2014 y el 03 de marzo del 2015.

Categoría: Vehículos y accesorios

Descripción del defecto y riesgo: la luz indicadora de freno de parqueo en el tablero de instrumentos, podría no iluminarse, aun encontrándose éste aplicado. Como consecuencia de ello, el conductor podría empezar a conducir el vehículo con el freno de estacionamiento aplicado, lo cual reduciría la eficiencia de frenado posterior.

Medidas adoptadas por la empresa: Automotores Gildemeister informa que son 33 las unidades involucradas en el llamado a revisión en el Perú, de las cuales 32 se encuentran en poder del consumidor final

15/09/2017

La empresa informa que, previa revisión, se realizará el reemplazo del componente afectado, sin costo alguno para sus clientes.

Si desea saber si su vehículo se encuentra involucrado en el llamado a revisión, programar la atención de su automóvil o para mayor información, puede ingresar a la página web de la empresa: www.hyundai.pe o comunicarse al número telefónico: 617-9999.