



## Sistema de Alertas

### Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor

#### Identificación del producto:

Indumotora del Perú S.A., representante de la marca Subaru en el Perú, informó, sobre el llamado a revisión de sus vehículos de la marca Subaru, modelos: Legacy, Outback, Impreza y Forester, fabricantes entre los años 2006 al 2013.

**Categoría:** Vehículos y accesorios

**Naturaleza del riesgo:** posibles fallas en el relay de la bomba secundaria de inyección de aire de los vehículos, ocasionando que ésta funcione continuamente y la luz de advertencia del motor se encienda.

**Medidas adoptadas por la empresa notificante:** Indumotora informó que son 504 las unidades comprendidas en el llamado a revisión en el Perú.

La empresa exhorta a sus clientes que se pongan en contacto con ellos vía telefónica al 630-3000 anexo 3077 a efectos de verificar si su vehículo se encuentra involucrado en la campaña preventiva y se realice el cambio del Relay correspondiente, por una versión modificada del mismo.



\*Fotos de modelo referenciales tomadas de: [www.subaru.com.pe](http://www.subaru.com.pe)

