



Sistema de Alertas

Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor

Identificación del producto:

Indumotora del Perú S.A., representante de la marca Subaru en el Perú, informó al Indecopi, sobre el llamado a revisión de sus vehículos Legacy, Outback y Tribeca, fabricados entre los años 2003 y 2008.

Categoría: Vehículos y accesorios

Naturaleza del riesgo: La presencia de humedad al interior del airbag del copiloto podría hacer que al activarse (producto de un impacto por accidente), la bolsa de aire no se despliegue correctamente y pueda ocasionar alguna lesión al ocupante del vehículo.

Medidas adoptadas por la empresa:

Indumotora del Perú informó que son 921 los vehículos involucrados en el llamado a revisión en nuestro país.

Si desea mayor información al respecto, puede comunicar con la empresa al correo electrónico: atencionalclientesub@indumotora.com.pe o al número telefónico: 630-3000 anexo 3077.



Subaru Legacy



Subaru Outback



Subaru Tribeca