



Sistema de Alertas

Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor

Identificación del producto:

Euromotors S.A. informó a solicitud del Indecopi, sobre el llamado a revisión de sus motocicletas de la marca Ducati, modelo Scrambler, fabricadas entre los años 2015, 2016 y 2017.

Categoría: Vehículos y accesorios

Naturaleza del riesgo: posible aflojamiento de la tuerca de fijación del perno del caballete lateral, lo cual a su vez provocaría el aflojamiento del referido perno de la motocicleta. Si esto ocurriera, con el caballete lateral en posición cerrada y la motocicleta parada, el motor podría apagarse al enganchar la primera marcha. Es posible conducir con el caballete en posición extendida.

Medidas adoptadas por la empresa notificante:

Euromotors informó que son 39 las unidades comprendidas en el llamado a revisión en el Perú, por lo que se realizará la sustitución del perno y aplique de nuevo par de ajuste, siguiendo los protocolos de Ducati.

Para mayor información al respecto, puede comunicarse con la empresa al número telefónico: 618-5050.



*Fotos referenciales, obtenidas de: <http://www.sic.gov.co/node/23231>

22/09/2017

Para mayor información:
alertas@indecopi.gob.pe 224-7800 anexo: 3929

Síguenos en
Indecopi Oficial



Radio
INDECOPI
www.indecopi.gob.pe/radio