



## Sistema de Alertas

Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor

### Identificación del producto:

Honda de Perú S. A. informó de manera voluntaria al Indecopi, sobre el llamado a revisión de sus motocicletas Honda, modelo CB190R, fabricadas entre el año 2015 y 2017.

**Categoría:** Vehículos y accesorios.

**Naturaleza del riesgo:** Debido a la vibración del vehículo, los tornillos de fijación del interruptor combinado pueden aflojarse y pueden interferir con el puente superior. La interferencia podría obstaculizar el funcionamiento de la dirección y, en el peor de los casos, el vehículo no podría girar adecuadamente.

**Medidas adoptadas por la empresa:** Honda informa que son 7498 las unidades comprendidas en el llamado a revisión en el Perú.

Si desea saber si su motocicleta se encuentra involucrada en el llamado a revisión, programar la atención de su vehículo o para mayor información, puede ingresar a la página web de la empresa: [www.honda.com.pe](http://www.honda.com.pe) o comunicarse gratuitamente al call center: 0800-28000.



26/07/2017

