



Sistema de Alertas

Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor

Identificación del producto:

Derco Perú S.A., informó a solicitud del Indecopi, sobre el llamado a revisión de sus vehículos de la marca Mazda, modelo BT-50, fabricados entre marzo de 2006 y diciembre de 2011.

Categoría: Vehículos y accesorios

Naturaleza del riesgo: Se identificó la posibilidad de que la densidad del agente propulsor que activa y es parte constitutiva del inflador para la bolsa de aire que corresponde al lado del piloto y/o copiloto sea insuficiente, debido a una condición inadecuada durante el proceso de producción o almacenamiento. Como consecuencia de ello, ante una posible colisión severa la bolsa de aire podría no activarse de forma normal y por ende no podrá reducir las lesiones del pasajero durante un incidente o accidente vehicular donde se requiera la activación del sistema airbag.



*Foto referencial

Medidas adoptadas por la empresa: Derco informó que son 1, 137 las unidades comprendidas en el llamado a revisión en el Perú.

29/05/2017

Para mayor información, pueden contactarse con la empresa al número telefónico: 713-5050.