



Sistema de Alertas

Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor

Identificación del producto:

Honda del Perú S.A. informó, de manera voluntaria, al Indecopi, sobre el llamado a revisión de sus vehículos del modelo Accord, fabricados entre los años 2013 y 2015.

Categoría: Vehículos y accesorios

Naturaleza del riesgo: Posible presencia de humo debajo del capote del vehículo, debido a una combinación de formación incorrecta (un pequeño agujero en la carcasa) causada por una menor temperatura del molde y falla de soldadura en el orificio de la placa de circuito impreso (*Printed Circuit Board-PCB*), lo cual podría permitir una entrada del fluido conductor (agua salada, sulfato, etc.) resultando en un cortocircuito.

Medidas adoptadas por la empresa notificante: Honda informa que son 533 las unidades involucradas en el llamado a revisión en el Perú.

Si desea saber si su vehículo se encuentra involucrado en el llamado a revisión, programar la atención de su automóvil o para mayor información, puede ingresar a la página web de la empresa: www.honda.com.pe o comunicarse gratuitamente al call center: 0800-28000.



*Foto referencial tomada de: <https://4w.honda.com.pe/accord/>

18/08/2017

