



Sistema de Alertas

Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor

Identificación del producto:

Honda del Perú S.A. informó de manera voluntaria al Indecopi, sobre el llamado a revisión de sus vehículos de la marca Honda, modelo Civic, fabricados en el año 2017.

Categoría: Vehículos y accesorios

Naturaleza del riesgo: Posible fractura del eje de transmisión del lado derecho, debido a un tratamiento térmico inadecuado en la fabricación, ocasionado por rotura del dispositivo de enfriamiento, lo que originaría una falta de fluido de enfriamiento.

Medidas adoptadas por la empresa notificante: Honda informa que se trata de 18 unidades comprendidas en el llamado a revisión en el Perú, y que se deberá realizar el reemplazo del eje de transmisión del lado derecho por uno nuevo.

Si desea saber si su vehículo se encuentra involucrado en este llamado a revisión, programar la atención de su automóvil o para mayor información, puede ingresar a la página web de la empresa: www.honda.com.pe o comunicarse gratuitamente al call center: 0800-28000.



*Foto referencial tomada de:
<https://automobiles.honda.com/2017/civic-sedan>

08/01/2018

