



Sistema de Alertas

Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor

Identificación del producto:

Maquinaria Nacional S.A. Perú informó a solicitud del Indecopi, sobre el llamado a revisión de sus vehículos de la marca Land Rover, modelo Range Rover Sport, fabricados en el año 2016.

Categoría: Vehículos y accesorios

Naturaleza del riesgo: el activador de los cinturones de seguridad podría funcionar de manera incorrecta e impedir la activación de un pretensor. Dicha situación podría provocar que, en caso de un impacto severo, el pretensor del cinturón de seguridad delantero dejaría de funcionar en cualquier momento.

Medidas adoptadas por la empresa notificante: Manasa informó que son 18 las unidades involucradas en el llamado de revisión, de las cuales ya se han atendido 13 unidades.

Para mayor información al respecto, puede comunicarse con la empresa al número telefónico: 617-9971 o acercarse a su Servicio Técnico, ubicado en la Av. Javier Prado Este N° 5445, La Molina.



20/10/2017

