



## Sistema de Alertas

### Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor

#### Identificación del producto:

Mc Autos del Perú S.A., representante de la marca Mitsubishi en el Perú, informó de manera voluntaria al Indecopi, sobre el llamado a revisión de sus vehículos de la marca Mitsubishi, modelos: ASX (años 2011 y 2012) y Montero Sport (años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2016).

**Categoría:** Vehículos y accesorios

**Naturaleza del riesgo:** la empresa cambiará los amortiguadores de gas de la compuerta posterior (tapa de la maletera) de los vehículos, debido a que existe la posibilidad de corrosión, por una insuficiente aplicación de recubrimiento anticorrosivo. Como consecuencia de ello, el cilindro del amortiguador se puede hinchar, blanquear o romper y el gas se escaparía, originando que la compuerta no se sostenga al estar abierta.

**Medidas adoptadas por la empresa notificante:** Mc Autos del Perú informó que son 2,555 las unidades comprendidas en el llamado a revisión en el Perú, de las cuales 988 pertenecen al modelo ASX y 1567 al modelo Montero Sport.

Para mayor información al respecto, y verificar si su vehículo se encuentra dentro del llamado a revisión, puede comunicarse con la empresa al teléfono 205-2800 y/o línea gratuita 0800-11987 en el horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas.



Modelo ASX



Modelo Montero Sport

26/06/2017

