



Sistema de Alertas

Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor

Identificación del producto:

Mc Autos del Perú S.A. informó de manera voluntaria al Indecopi, sobre el llamado a revisión de sus vehículos de la marca Mitsubishi, modelos ASX, Outlander y Outlander Phev (2014, 2015 y 2016), para la inspección del correcto funcionamiento del cáliper del freno de estacionamiento.

Categoría: Vehículos y accesorios

Descripción del defecto y riesgo: Debido a un posible sellado inadecuado y/o defecto en regulador automático en el cáliper del freno posterior, el agua podría penetrar en el interior produciendo corrosión en el componente, existiendo la posibilidad que se atasque y disminuya la fuerza del frenado del sistema de estacionamiento (freno de parqueo).

Medidas adoptadas por la empresa: Mc Autos del Perú informa que son 2554 las unidades involucradas en el llamado a revisión en el Perú.

Si desea saber si su vehículo se encuentra involucrado en el llamado a revisión, programar la atención de su automóvil o para mayor información, puede ingresar a la página web de la empresa: www.mitsubishi-motors.com.pe o comunicarse al número telefónico: 630-7225, en el horario de atención: de lunes a viernes de 09h00 a 17h00.



06/02/2018