



## Sistema de Alertas

### Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor

#### Identificación del producto:

Derco Perú S.A. informó a solicitud del Indecopi, sobre el llamado a revisión de sus motocicletas de la marca Suzuki, modelo DL650A, fabricadas entre los años 2012 y 2013.

**Categoría:** Vehículos y accesorios

**Descripción del defecto y riesgo:** falla en el material aislante del cableado del estator, el mismo que podría dañarse producto del calor del motor y provocar un cortocircuito entre los cables del estator.

Es preciso señalar que, como consecuencia de lo antes mencionado, se podría dar dos situaciones:

- La batería de la motocicleta no mantendría la carga de energía.
- En el peor de los casos, que el motor se pare durante el funcionamiento y/o que el motor no se pueda reiniciar

**Medidas adoptadas por la empresa:** Derco Perú informa que son 4 las unidades involucradas en el llamado a revisión en el Perú.

Para mayor información, pueden contactarse con la empresa al número telefónico: 713-5050.



13/10/2017

