



Sistema de Alertas

Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor

Identificación del producto:

Derco Perú S.A. informó a solicitud del Indecopi, sobre el llamado a revisión de sus vehículos de la marca Suzuki, modelos Swift 1.4 y Swift Sport 1.6, fabricados entre los años 2014 y 2015.

Categoría: Vehículos y accesorios

Naturaleza del riesgo: Se identificó que, algunos vehículos podrían presentar un funcionamiento irregular en los cáliper de freno posterior durante su operación, debido a una fabricación inadecuada de los frenos posteriores, que presentan un diámetro interior al cilindro que contiene el pistón de accionamiento del freno de mano, siendo más grande de lo adecuado. Como consecuencia, podría haber fuga de líquido de freno, lo que encendería la luz de advertencia de nivel bajo de frenos y, en el peor de los casos, la fuerza de frenado podría reducir.



*Fotos referenciales

Medidas adoptadas por la empresa: Derco informó que son 130 las unidades comprendidas en el llamado a revisión en el Perú, de los cuales 33 se encuentran en stock y 97 están en poder del consumidor final.

Para mayor información, pueden contactarse con la empresa al número telefónico: 713-5050.