

---

## Sistema de Alertas

### Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor

#### Identificación del producto:

Ford Perú S.R.L. informó de manera voluntaria al Indecopi, sobre el llamado a revisión de su vehículo de la marca Ford, modelo F-150, fabricado en el año 2017, correspondiente al siguiente Número de Identificación del Vehículo (VIN): 1FTEX1RG5HFA00544.

**Categoría:** Vehículos y accesorios

**Naturaleza del riesgo:** Existe la posibilidad que el perno rolado que sujeta la varilla selectora de cambio de la transmisión a la carcasa de transmisión pueda salirse. Si esto sucede, el movimiento de la palanca de cambios por parte del conductor no cambiará el estado del cambio de velocidad de la transmisión. Ésta permanecerá en cambio de velocidad en el que estaba cuando el perno se salió, independientemente de la posición de la palanca de cambios.

#### Medidas adoptadas por la empresa notificante:

Ford Perú S.R.L. informa que se trata de 01 unidad la que se encuentra comprendida en el llamado a revisión en el Perú.

Para mayor información al respecto, puede comunicarse con la empresa al número telefónico 0800-00804 o al correo electrónico: [acfordpe@atento.com.ar](mailto:acfordpe@atento.com.ar), a fin de confirmar si su vehículo está comprendido en el llamado a revisión.



12/04/2018